SPRAY DE ACERO INOXIDABLE







Descripción del producto

El Spray Acero Inoxidable está desarrollado para la metalización a base de acero inoxidable micronizado, cuya finalidad es proteger las piezas contra la acción de la oxidación.

Características

- Alto nivel de protección anticorrosiva.
- Alta resistencia a los agentes climáticos.
- Igual composición y color que el acero inoxidable.
- Curado al tacto en 20 minutos.
- Curado completo a las 12 horas
- Proporciona un acabado altamente resistente a la intemperie.
- Brillo similar al del acero inoxidable.
- Fácil aplicación.
- Alta resistencia a los agentes químicos y puede ser utilizado donde se requiera una protección eficaz y resistente.
- Puede ser utilizado como imprimación anticorrosiva y admite pintura después del curado.

Aplicaciones

- Indicado para la protección de diversos tipos de metales como acero inoxidable, acero al carbono (hierro), superficies galvanizadas, aluminio, etc.
- Reparación de piezas de acero inoxidable dañadas.
- Accesorios para camiones, autobuses, maquinaria agrícola, etc.
- Silos, tuberías y marcos de ventanas.
- Protección de soldaduras en general.
- Fines decorativos.
- Metalizado y acabado de materiales no metálicos como plásticos, vidrio, madera, cerámica, etc.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Previene la formación de óxido.
- Forma una capa gruesa desde la primera aplicación.
- Curado rápido.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Alta resistencia a la abrasión.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Spray antisalpicaduras de soldadura.
- Rost off.
- Disco Flap.


Descripción	Contenido	Código	U/E
Spray de acero inoxidable	400ml	**0893113012**	01/12

WPA 03/25s © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.

SPRAY DE ACERO INOXIDABLE

Modo de usar

- Limpiar la superficie, eliminando el aceite, la suciedad y las partículas sueltas.
- Agitar muy bien el bote durante 1 minuto aproximadamente hasta oír claramente la bola.
- Aplicar el producto a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie.
- Para asegurar una buena protección, se recomienda aplicar al menos dos capas cruzadas, con un intervalo de 15 minutos entre ellas.
- Después de la aplicación, limpiar la válvula del producto girando la lata boca abajo y presionando durante 2 segundos, o hasta que deje de salir producto, de lo contrario la válvula puede obstruirse.



Información sobre seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Una vez agotado el producto, no reutilizar el envase.
- Bote de spray a presión. No perforar la lata ni utilizar el producto en contacto con llamas.
- Producto fácilmente inflamable. Cuando se expone a una fuente de calor, el envase puede explotar.
- Evitar inhalar el producto durante la aplicación.
- No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.
- Utilizar los EPIs indicados para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y caducidad

- Una vez agotado el producto, no reutilizar el envase.
- Conservar el producto sin abrir y en su envase original.
- Almacenar lejos del sol, la lluvia y fuentes de ignición, chispas y llamas.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- No almacenar cerca de alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- No almacenar en un lugar con excesiva humedad ni a temperaturas superiores a +50°C.
- Caducidad: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Datos técnicos	
Densidad	0.83 g/ml
Espesor de micras	12µm
Espesor de la capa	30µm
Espesor recomendado	30µm
Temperatura de aplicación	5°C a 40°C
Resistencia a la temperatura	-4°C a 100°C
Secado parcial	15 minutos
Secado al tacto	20 minutos
Secado total	60 minutos

WPA 03/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.