SPRAY DE ZINC BRILLANTE





Descripción del producto

Sistema de galvanizado en frío con Zinc de alta pureza que entrega óptima apariencia metálica además de proteger contra los efectos de la corrosión.

Características

- Forma una capa de zinc, de color claro y brillante.
- Alto nivel de protección anticorrosiva. Resistencia o agentes químicos y climáticos.
- Utilizo zinc con 99% de pureza en lo fórmula.
- Cura total después de 60 minutos.
- Elevada densidad y alto poder molecular.
- Fácil aplicación y cura rápida.
- Puede ser utilizado como anticorrosivo primario y acepta pintura después de la cura.

Aplicaciones

- Protección de soldaduras en general.
- Reparación y protección contra lo corrosión en superficies metálicos.
- Protección en cerramientos de aluminio, tuberías, ductos en general y estructuras metálicas.
- Chapas y estructuras de aire acondicionado, ventilaciones y rieles.
- Metalización de materiales no metálicos, tales como plásticos y madera.
- Renovación y protección de piezas expuestas o la acción del tiempo, como, portones, rejas, depósitos, etc.
- Superficies que necesiten protección anticorrosivo.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Previene la formación de óxido.
- Forma una capa gruesa desde la primera aplicación.
- Galvanizado en frío de alta calidad.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Garantiza un revestimiento metálico de gran dureza y excelente adherencia al metal.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Spray antisalpicaduras de soldadura.
- Rost off.
- Disco Flap.


Descripción	Contenido	Código	U/E
Spray de zinc brillante	400ml	**0893113013**	01/12

WPA 03/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.

SPRAY DE ZINC BRILLANTE

Modo de usar

- Limpiar la superficie, eliminando el aceite, la suciedad y las partículas sueltas.
- Agitar muy bien el bote durante 1 minuto aproximadamente hasta oír claramente la bola.
- Aplicar el producto a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie.
- Para asegurar una buena protección, se recomienda aplicar al menos dos capas cruzadas, con un intervalo de 15 minutos entre ellas.
- Después de la aplicación, limpiar la válvula del producto girando la lata boca abajo y presionando durante 2 segundos, o hasta que deje de salir producto, de lo contrario la válvula puede obstruirse.



Información sobre seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Una vez agotado el producto, no reutilizar el envase.
- Bote de spray a presión. No perforar la lata ni utilizar el producto en contacto con llamas.
- Producto fácilmente inflamable. Cuando se expone a una fuente de calor, el envase puede explotar.
- Evitar inhalar el producto durante la aplicación.
- No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.
- Utilizar los EPIs indicados para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y caducidad

- Una vez agotado el producto, no reutilizar el envase.
- Conservar el producto sin abrir y en su envase original.
- Almacenar lejos del sol, la lluvia y fuentes de ignición, chispas y llamas.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- No almacenar cerca de alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- No almacenar en un lugar con excesiva humedad ni a temperaturas superiores a +50°C.
- Caducidad: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Indicaciones de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Una vez agotado el producto, no reutilizar el envase.
- Botella pulverizadora. Gas a presión. No perforar la botella ni utilizar el producto en contacto con llamas.
- Fácilmente inflamable. Si se expone a una fuente de calor, la botella puede explotar.
- Evite inhalar el producto durante su aplicación.
- No coma, beba ni fume mientras manipula el producto.
- Utilizar los EPIs indicados para la aplicación.
- Evitar el contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir

Datos técnicos	
Base química	Acrílica
Pureza de zinc	99%
Densidad	0.95 g/ml
Espesor de la capa	35µm
Espesor recomendado	70µm
Temperatura de aplicación	5°C a 40°C
Resistencia a la temperatura	-4°C a 100°C
Secado parcial	15 minutos
Secado al tacto	20 minutos
Secado total	60 minutos
Resistencia a cámara salina	24 horas

WPA 03/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.